


현관				
순서	올린 순서	구분	사진	내용
1	1번	현관문틀		현관 고무패킹이 돌로 인하여 망가짐
2	2번	현관문틀		벗겨짐 or 페인트 자국 지워주세요
2-(1)	3번	현관문틀		벗겨짐 or 페인트 자국 지워주세요
2-(2)	4번	현관문틀		벗겨짐 or 페인트 자국 지워주세요

3	5번	문틀도장		고쳐주세요
4	6번	문틀도장		문틀까짐이 심각함 고쳐주세요
5	7번	문틀도장		현관문틀 도장 벗겨짐
6	8번	신발장		신발장 하부 벌어진 틈새 마감처리해주세요.
7	9번	신발장		현관문 옆 목재 벽과 바닥 사이에 틈새가 있습니다.

8	10번	신발장		신발장 거울문 한쪽이 닫힐때 서걱소리가 남. 부착이 잘못된것 같습니다.
9	11번	벽도배		현관문 옆 목재 벽과 바닥 사이에 틈새가 있습니다.
10	12번	신발장		신발장하부 틈새가 벌어져있습니다.
13	13번	신발장		복도쪽 신발장 두번째 서랍중 하단 서랍 불량 (딱 소리가 나면서 다 안들어감)
복도				
11	14번	물딩		물딩 오염이 심각함 지워주세요.

12	15번	벽도배		벽지가 벌어짐
14	16번	마루		마감이 떨어져 빈공간이 생김
15	17번	오염		몰딩 오염 제거해주세요.
16	18번	벽도배		벽지 마감 다시 해주세요.
17	19번	마루		실리콘 마감 다시해주세요.

66	20번	바닥재		바닥재 들뜬곳 표시해두었음. 들뜬곳 다시 시공해주세요.
침실1(가장 작은방)				
18	21번	벽도배		벽지마감 다시해주세요
19	22번	불박이장		불박이장 안쪽 문 스크래치 심함. 교체해주세요.
20	23번	벽도배		벽지마감 다시해주세요.
21	24번	물딩		물딩 실리콘 끊어짐. 마감 처리해주세요.

22	25번	바닥재		침실1 실리콘 마감이 전체 다 엉망입니다. 전체 다시 해주세요.
23	26번	물딩		얼룩제거해주세요.
24	27번	벽도배		침실1 베란다쪽 벽에 구멍 4개가 뚫려있고, 마감이 엉망입니다.
49	28번	문		문 하단부 찍힘 자국이 있습니다.
67	29번	바닥재		바닥재 들뜨곳 표시해두었음. 들뜨곳 다시 시공해주세요.

	75번	바닥재		추가
주방				
25	30번	벽도배		식탁 놓는 공간의 목재 벽하단부 틈새 벌어짐이 심합니다.
26	31번	하부장		식탁 놓는 공간의 하부장 푸쉬도어가 제대로 작동하지 않습니다.
27	32번	주방상판		주방상판 끝 마감부분이 뚫려 있습니다.
28	33번	수납장		수납장 상부 문쪽이 파손되었습니다.

29	34번	수납장		수납장 하부에 마감이 떨어진 자재가 있습니다.
30	35번	냉장고장		냉장고장 및 주방 상부장 문이 전체적으로 경첩이 덜컹거립니다.
31	36번	냉장고장		냉장고장 하단 실리콘 마감 다시 해주세요.
32	37번	냉장고장		냉장고장 옆쪽 목재 벽 하단부 틈새가 많이 벌어져 있습니다.
33	38번	콘센트		주방상판 콘센트 접착불량

34	39번	렌지후드		렌지후드 위쪽 상부장 문을 열고 닫을때 쓸림이 심함.
35	40번	상부장		문 전체 스크래치
36	41번	상부장		상, 하부장 전체 쿵방지 스티커 전체 다 붙여주세요.
37	42번	하부장		밥솥장 하단마감 뺄어떨어진채로 부착됨.
38	43번	수납장		수납장 제일 하단 서랍장 문찢김

40	44번	냉장고장		냉장고장 쪽 몰딩 마감이 들뜸
65	45번	바닥		바닥재 들뜸곳 표시해두었음. 들뜸곳 다시 시공해주세요.
68	46번	수납장		수납장 하부 바닥재 들뜸곳 표시해두었음 들뜸곳 다시 시공해주세요.
		77번		
주방발코니				
39	47번	벽도장		벽 및 타일쪽 마감 깨져있음

거실				
41	48번	천정도배		천정도배 벽지마감 불량
42	49번	분합창		틈새 마감 불량, 틈새 메꿔주세요.
43	50번	분합창		목창호 전체 틈새 마감 다시해주세요. 상단 하단부 전체 다 마감 다시할 필요가 있습니다
44	51번	천정도배		천장 도배 벽지 마감 불량
45	52번	물딩		거실 전체 실리콘 마감 다시해주세요.

46	53번	몰딩		거실 전체 실리콘 마감 다시해주세요.
47	54번	몰딩		거실 전체 하단 걸레받이 부분 몰딩이 중간중간 벽지가 많이 뜹니다.
47-(1)	55번	벽지		천장 도배 벽지 마감 불량
64	56번	바닥		바닥재 들뜬곳 표시해두었음. 들뜬곳 다시 시공해주세요.
	76번	바닥		

48	57번	목문틀		목문틀 하단부분 틈새 구멍이 있습니다
50	58번	걸레받이		안방 걸레받이 부분 실리콘 전체 다시해주세요.
		걸레받이		안방 걸레받이 부분 실리콘 전체 다시해주세요.
51	59번	목문		문찍힘 자국 및 옆쪽 스크래치가 많이 나있음
51-(1)		목문		문찍힘 자국 및 옆쪽 스크래치가 많이 나있음

52	60번	창문		위쪽 창틀 틈새 벌어짐
	74번	바닥		
파우더룸				
54	61번	화장대상판		가운데문만 문이 꽁꽁닫힘
63	62번	바닥		바닥재 들뜬곳 표시해두었음. 들뜬곳 다시 시공해주세요.
부부욕실				

53	63번	목문		문이 안닫힘
55	64번	샤워부스		샤워부스 안쪽 바닥 마감이 지저분함
56	65번	벽타일		벽타일 오염 지워주세요
드레스룸				
69	66번	바닥재		바닥재 들뜬곳 표시해두었음. 들뜬곳 다시 시공해주세요.
침실2				

57	67번	목문틀		틈새 메꿔주세요
58	68번	목문틀		구멍 메꿔주세요
59	69번	유리		외창 유리가 없습니다. 달아주세요.
60	70번	창문		창문틀 틈새 벌어짐
62	71번	바닥		바닥재 들뜨곳 표시해두었음. 들뜨곳 다시 시공해주세요.

				
공용욕실				
61	72번	세면대		세면대 도기 깨짐
	73번	공용부		창밖 나무 죽음